

名古屋国際会議場

大規模改修工事進捗状況のお知らせ


令和7年11月 Vol.3



名古屋国際会議場は令和7年2月から令和9年3月末まで閉場し、大規模改修工事を実施しております。場内の改修工事の令和7年10月時点の進捗状況をお知らせしてまいります。


センチュリーホール

舞台機構設置工事



センチュリーホールの舞台の写真です。約27メートルの高さから舞台装置やワイヤーを床におろして取り外しを行っています。反射板は効果的に音声を反射し、客席に聞こえやすい響きを届けるものです。写真の反射板は再利用される予定です。床はヒノキで張り替える予定です。

客席天井耐震工事



センチュリーホールの客席天井の裏の写真です。天井の耐震補強のため、新たな鉄骨を取り付けています。鉄骨や配管が複雑に入り組んだ天井内ですが、現地調査や3D技術を用いた解析を行い、既存の鉄骨や配管に干渉することの無いように工事を行っています。

白鳥ホール



4号館にある白鳥ホール地下の写真です。（普段は入ることはできません）空調設備等の更新のため、既存設備の撤去作業が進められています。

クリーン活動



月に1度、会議場及び周辺の清掃活動を実施しております。現場は様々な協力会社の方で構成されておりますが、一緒に清掃活動を行っています。現場も整理整頓に心がけ安全に工事を実施します。